

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica

Expresión Gráfica en la Ingeniería INGENIERÍA GRÁFICA

- 5. DISEÑO ESTRUCTURAL.
- 5.3 Diseño de uniones permanentes.
 - 5.3.1 Soldadura, tipos y simbología empleada.
 - 5.3.2 Reglas para el diseño de uniones soldadas. Estudio de uniones de chapas y perfiles laminados.
 - 5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.
 - 5.3.4 Aplicaciones de remachado sobre estructuras aeronáuticas.



Javier Pérez Álvarez José Luis Pérez Benedito Santiago Poveda Martínez



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Índice:

Elección de Remaches	4
Identificación de Remaches	
Instalación de Remaches	9
Remaches ciegos	12
Hi-Lock	17
Lockbolt	19
Jo-Bolts	23
Hi-Shear	24

GIE: VGG



GIE: VGG


INGENIERÍA GRÁFICA: Información Técnica 5.3 Diseño de uniones permanentes


5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.


Elementos de unión para uniones permanentes, de bajo coste y capaces de poder ser colocados en procesos de montaje manuales, semi-automáticos y automáticos. La principal razón para su elección es su bajo coste de fabricación e instalación en

coste de fabricación e instalación, er comparación con los elementos roscados.









Página 3



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Elección de remaches.

El empleo principal es para absorber esfuerzos de cortadura.

La elección debe de hacerse tomando la resistencia a cortadura del remache ligeramente inferior a la carga límite al aplastamiento de la chapa (bearing).

El diámetro del remache puede estimarse en tres veces el espesor de la chapa.

Por el tipo de cabeza el empleo mas frecuente es:

- Cabeza avellanada: fijación de chapas sobre chapas o perfiles, en superficies exteriores por su baja resistencia aerodinámica.
- Cabeza universal: Usado en fabricación y reparación de partes externas e internas.
 En caso necesario pueden sustituir a los de cabeza saliente (plana o redonda).



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Elección de remaches.

Por el tipo de cabeza, continuación:

- Cabeza plana: Se usan en estructuras interiores cuando se requiere el máximo de resistencia a la tracción y no hay espacio suficiente para la colocación de cabezas redondas. En partes exteriores es raramente utilizado.
- Cabeza redonda: se usan en partes interiores, la cabeza esta dimensionada de forma que puede soportar esfuerzos a tracción



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Elección de remaches.

Por el tipo de material:

- Los remaches construidos en aluminio 1100, solo se utilizan en partes no estructurales realizadas en aleaciones de aluminio de bajas características mecánicas (1100, 3003, 5052).
- Los de 2117, son los de uso mas amplio sobre aleaciones de aluminio por su resistencia a la corrosión y no ser necesario el tratamiento térmico.
- Los de 2017 y 2024 se utilizan sobre estructuras en aleaciones de aluminio con requerimientos superiores a las anteriores, se suministran recocidos y mantenerse en frigoríficos. Los primeros deben de instalarse antes de una hora y los segundos entre 10 y veinte minutos después de su extracción del frigorífico



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Elección de remaches.

Por el tipo de material, continuación:

- Los de 5056 se utiliza sobre aleaciones de magnesio debido a su resistencia a la corrosión sobre ellas.
- Los de acero solo se aplican sobre piezas de acero.
- Los de acero inoxidable se utilizan sobre piezas del mismo material en zonas de cortafuegos, escapes y estructuras similares
- Los de monel se utilizan para el remachado de partes realizadas en aleaciones de acero níquel.



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Identificación de remaches.

	MS20430A	MS20442A	MS20426A	MS20455A	MS20425A	MS20456A	MS20470A
A			H ~	A (A ~	
1100	$\Pi \Pi (\cdot)$	$\Pi(\cdot)$					$\Pi \Gamma \Gamma$
NO MARK	ROUND HEAD	FLAT HEAD	100° C'SUNK	BRAZIER	78° C'SUNK	BRAZIER	UNIVERSAL
40	MS2D430AD	MS20442AD	MS20426AD	MS20455AD	M\$20425AD	MS20456AD	MS20470AD
AD			\Box		₩ ~		
2117T DIMPLE	$ (\cdot) $	$H(\cdot)$	$H(\cdot)$	$ \cdot \cdot $	$H + (\cdot)$	$ \cdot \cdot (\cdot)$	$\{\{\}\}$
Office	ROUND HEAD	FLAT HEAD	100° C'SUNK	BRAZIER	78° C'SUNK	BRAZIER	UNIVERSAL
	MS204300	MS20442D	MS204260	MS20455D	MS20425D	MS20456D	MS20470D
D						←	
2017T	$\Pi \cap (\cdot)$	(\cdot)	(\cdot)	$ (\cdot) $	(\cdot)	$\left(\cdot \right)$	$\left(\left(\cdot \right) \right)$
RAISED DOT	ROUND HEAD	FLAT HEAD	100° C'SUNK	BRAZIER	78° C'SUNK	BRAZIER	UNIVERSAL
0.0	MS20430DD	MS20442DD	MS204260D	MS20455DD	M\$20425DD	MS20456DD	MS20470DD
DD 2024T	\bigcirc			-	\rightleftharpoons	-	
RAISED	$H(\epsilon)$	(+)	$HH(\epsilon)$	(+)	111 (-)	$ \in \mathcal{A}$	111691
DOUBLE-DASH	ROUND HEAD	FLAT HEAD	100° C'SUNK	BRAZIER	78° C'SUNK	BRAZIER	UNIVERSAL
	MS20430B	MS20442B	MS20426B	MS204558	MS204258	MS20456B	MS204708
B	\bigcirc -			-		\hookrightarrow	
}	111/	11123	111/5				
5056T	[(+)	(+)	[[[(+)]		(+)	(+)
RAISED-CROSS	ROUND HEAD	FLAT HEAD	100° C'SUNK	BRAZIER		HRAZIER	UNIVERSAL
RAISED-CROSS	ロコ ヘン・	\cup				BRAZIER	UNIVERSAL
	ROUND HEAD	FLAT HEAD	100° C'SUNK	BRAZIER			
C COPPER	ROUND HEAD	FLAT HEAD	100° C'SUNK	BRAZIER			
RAISED-CROSS	ROUND HEAD	FLAT HEAD	100° C'SUNK	BRAZIER MS20420C			
C COPPER NO MARK	MS20435C	MS20441C	100° C'SUNK MS20427C	BRAZIER			
C COPPER NO MARK	MS20435C ROUND HEAD	MS20441C	100° C'SUNK MS20427C 100° C'SUNK	BRAZIER MS20420C			
C COPPER NO MARK	MS20435C ROUND HEAD	MS20441C	100° C'SUNK MS20427C 100° C'SUNK	BRAZIER MS20420C			
C COPPER NO MARK	MS20435C ROUND HEAD	MS20441C	100° C'SUNK MS20427C 100° C'SUNK	BRAZIER MS20420C			
C COPPER NO MARK F STAINLESS STEEL NO MARK	ROUND HEAD MS20435C ROUND HEAD MS20435F	MS20441C	100° C'SUNK MS20427C 100° C'SUNK MS20427F	BRAZIER MS20420C			
C COPPER NO MARK	ROUND HEAD MS20435C ROUND HEAD MS20435F ROUND HEAD	FLAT HEAD MS20441C FLAT HEAD	MS20427C 100° C'SUNK MS20427C 100° C'SUNK MS20427F 100° C'SUNK	BRAZIER MS20420C			
C COPPER NO MARK F STAINLESS STEEL NO MARK	ROUND HEAD MS20435C ROUND HEAD MS20435F ROUND HEAD	FLAT HEAD MS20441C FLAT HEAD	MS20427C 100° C'SUNK MS20427C 100° C'SUNK MS20427F 100° C'SUNK	BRAZIER MS20420C			
C COPPER NO MARK F STAINLESS STEEL NO MARK	ROUND HEAD MS20435C ROUND HEAD MS20435F ROUND HEAD	FLAT HEAD MS20441C FLAT HEAD	MS20427C 100° C'SUNK MS20427C 100° C'SUNK MS20427F 100° C'SUNK	BRAZIER MS20420C			
RAISED-CROSS C COPPER NO MARK F STAINLESS STEEL NO MARK M MONEL NO MARK	ROUND HEAD MS20435C ROUND HEAD MS20435F ROUND HEAD MS20435M	FLAT HEAD MS20441C FLAT HEAD MS20441M	MS20427C MS20427C JOO° C'SUNK MS20427F JOO° C'SUNK MS20427N MS20427N	BRAZIER MS20420C			
RAISED-CROSS C COPPER NO MARK F STAINLESS STEEL NO MARK M MONEL NO MARK STEEL	MS20435C MS20435C ROUND HEAD MS20435F ROUND HEAD MS20435M ROUND HEAD	FLAT HEAD MS20441C FLAT HEAD MS20441M FLAT HEAD	MSZ0427 F 100° C'SUNK MSZ0427 F 100° C'SUNK MSZ0427 F 100° C'SUNK MSZ0427 M 100° C'SUNK	BRAZIER MS20420C 90° C'SUNK			
RAISED-CROSS C COPPER NO MARK F STAINLESS STEEL NO MARK M MONEL NO MARK	MS20435C MS20435C ROUND HEAD MS20435F ROUND HEAD MS20435M ROUND HEAD	FLAT HEAD MS20441C FLAT HEAD MS20441M FLAT HEAD	MSZ0427 F 100° C'SUNK MSZ0427 F 100° C'SUNK MSZ0427 F 100° C'SUNK MSZ0427 M 100° C'SUNK	BRAZIER MS20420C 90° C'SUNK			
RAISED-CROSS C COPPER NO MARK F STAINLESS STEEL NO MARK M MONEL NO MARK STEEL RECESSED	MS20435C MS20435C ROUND HEAD MS20435F ROUND HEAD MS20435M ROUND HEAD	FLAT HEAD MS20441C FLAT HEAD MS20441M FLAT HEAD	MSZ0427 C 100° C'SUNK MSZ0427 F 100° C'SUNK MSZ0427 M 100° C'SUNK MSZ0427 M 100° C'SUNK MSZ0427 M	BRAZIER MS20420C 90° C'SUNK			



GIE: VGG

INGENIERÍA GRÁFICA: Información Técnica 5.3 Diseño de uniones permanentes

5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Instalación de remaches.


La secuencia de remachado es: (1), realización de un taladro de diámetro ligeramente superior al del remache a través de las dos piezas a unir, (2) introducción del remache, (3) deformación del extremo del remache.

Para que el remachado sea posible, es necesario que exista acceso a las dos lados de la unión.

No se deben utilizar medidas de diámetro distintas en la misma unión.

Las cabezas se deben de colocar siempre del mismo lado y en la zona mas débil.

No colocar las cabezas sobre radios.





5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Instalación de remaches.

Sobre elastómeros o plásticos colocar bandas de metal.

Los elementos rigidizadores se colocarán opuestos a la cabeza.

Evitar el remachado en cambios bruscos de sección de las piezas a unir.

Número de remaches a utilizar

El número de remaches o tornillos a utilizar debe de elegirse asumiendo que a cada lado de la unión deben de existir los suficientes para absorber una carga igual a la de la chapa, en una primera aproximación:

$$N^{\circ} remaches = LT51,71/S \quad o \quad B$$

Donde L = longitud de la chapa en la zona del empalme

T = espesor de la chapa

S = Resistencia a cortadura del remache o tornillo en deca newtons

B = Resistencia al aplastamiento del material (bearing) en deca newtons

51,71 valor constante equivalente a la resistencia a la tracción de la chapa en deca newtons/mm²

De S o B se toma el valor mas pequeño de los dos.



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Instalación de remaches.

Los distintos fabricantes de aviones, fruto de su experiencia introducen en los manuales de diseño recomendaciones para la elección de las distancias a los bordes y entre remaches, como aproximación pueden tomarse los siguientes

Distancia a los bordes

Entre 2 y 4 veces el diámetro del remache, lo mas aconsejable es 2,5 veces el diámetro

Distancia entre remaches


La distancia entre remaches en una fila no debe ser inferior a tres veces el diámetro y para evitar el abombamiento de las chapas entre diez y doce veces el diámetro.



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Remaches ciegos.

Cuando el acceso a los dos lados de la unión no es posible la utilización de remaches convencionales En esas situaciones se utilizan los llamados remaches ciegos, denominados así por que la cabeza a formar no es visible desde el lado de la instalación.




OCW UPM Página 12



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Remaches ciegos. Cherrylock




Página 13



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.


Remaches ciegos. Cherrymax

INSTALLATION




O The CherryMAX*Rivet is inserted into the prepared hole. The pulling head (installation tool) is slipped over the rivet's stem. Applying a firm, steady pressure, which seats the rivet head, the installation tool is then actuated.


The pulling head holds the rivet sleeve in place as it begins to pull the rivet stem thru the rivet sleeve. This pulling action causes the stem shear ring to upsot the rivet sleeve and form the "bulbed" blind head.



(2) The continued pulling action of the installation tool causes the stem shear ring to shear from the main body of the stem as the stem continues to move thru the rivet sleeve. This action allows the fastener to accommodate a minimum of 1/16" variation in structure thickness. The Locking Collar then contacts the Driving Anvil. As the stem continues to be pulled by the action of the installation tool, the "Safe-lock" Locking Collar deforms into the rivet sleeve head recess. Formation of the rivet sleeve's "bulbed" blind head is complete.

The "Safe-lock" Locking Collar fills the rivet sleave head recess, locking the stem and rivet sleeve securely together. Continued pulling by the installation tool causes the stem to fracture at the break notch, providing a flush, burr-free, inspectable installation.






GIE: VGG




5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso

aeronáutico.

Remaches ciegos. Huck








5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Remaches ciegos. Huck MS

Anatomy of the Huck MS Blind Bolt Family





5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Hi-Lock

Elementos de unión roscados para esfuerzos de cortadura y tracción utilizados en uniones permanentes de piezas con acceso desde los dos lados (utilización principal en la industria aeroespacial)

Los vástagos, se fabrican con cabezas avellanadas y cilíndricas y como materiales se emplean: aluminio, acero aleado, acero inoxidable (A286), titanio, H11 e Inco-718. Las tuercas se fabrican en aluminio, acero inoxidable y titanio.

Principales características:

Resistencia a la fatiga (consecuencia del control de par)

Posibilidad de automatizar la instalación

Peso reducido en comparación con otros sistemas.

Mucha variedad de materiales.

No puede excederse el par de aprieto.


No requiere inspecciones de control de par.



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Hi-Lock

GIE: VGG



Página 18



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.


Lockbolts

Elementos para uniones permanentes de mejores características que los remaches, pueden trabajar a cortadura y a tracción. En el montaje es necesario tener acceso desde los dos lados de las piezas.

En la industria aeroespacial se encuentran en cuadernas de fuselaje y larguerillos, costillas de ala y estabilizadores, largueros de ala y larguerillos y en todos aquellos casos que se pretenda evitar el aflojado.



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.






5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso

aeronáutico.

Lockbolts





5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Lockbolts

Los diseñados para trabajar a cortadura se diferencian de los de tracción (éstos trabajando a cortadura se comportan como aquellos) en que la altura de las cabezas son mas pequeñas y el número de ranuras mas reducido, por lo que resultan de menos peso. Se montan con interferencia para los primeros y con juego para los segundos.

Como materiales de construcción se utilizan para los vástagos: acero aleado 8740, acero inoxidable A-286, Aluminio 7075 y titanio 6AL-4V Para los collares: acero inoxidable A-286, monel, aleación de aluminio 2024-H13, y acero.

Características mas importantes:

- fabricación bajo normas NAS y otras
- resistencia a las vibraciones, hermeticidad, instalación rápida
- ruido reducido en el proceso de instalación
- facilidad de inspección a simple vista
- posibilidad de instalación en planos inclinados hasta 5º.



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Jo-bolts

Los elementos de fijación Jo-bolt, son elementos estructurales de alta resistencia utilizados cuando el remachado es difícil y solo existe acceso desde un lado. Los Jo-bolt consisten en tres piezas, una tuerca de aleación de aluminio o acero, un tornillo de acero y un casquillo de acero resistente a la corrosión.

El tornillo es de rosca a izquierdas y se utiliza para tirar del casquillo y deformarlo para retener la tuerca, se rompe al terminar el proceso

Se fabrican con tipos de cabeza similares a otros elementos.





5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Hi-Shear

Los elementos Hi-shear se emplean en la industria aeroespacial para uniones permanentes para obtener reducción de peso y rapidez de instalación, están formados por un vástago construido en acero y provisto de cabeza, junto a un collar que realiza el cierre; para su montaje se requiere tener acceso desde los dos lados y es necesario emplear herramientas especiales.

Los vástagos se fabrican con cabezas planas o avellanadas y en distintos tipos de materiales bajo normas NAS. Los collares se fabrican en plomo o en aleación de aluminio 2117T4.

La aplicación de los remaches Hi-shear debe de limitarse a los casos de esfuerzos de cortadura.

Los taladros deben de realizarse para que exista interferencia.



5.3.3 Remachado. Estudio de uniones de chapas y perfiles de uso aeronáutico.

Hi-Shear

