

E.T.S.I.I.M. – EXPRESION GRAFICA Ing. Q DIBUJO INDUSTRIAL I Ing.I

Dadas las vistas de la pieza, se pide:


- 1º En una lámina A3 realizar en sistema europeo, a escala 10:7, el plano de despiece, es decir, las vistas acotadas necesarias para definier la pieza.
- 2º En una hoja A3 dibujar las perspectiva isométrica a escala 1:1 empleando el punto de vista indicado por las flechas, sin aplicar el coeficiente de reducción del sistema isométrico, y con un corte del cuarto de pieza más cercano al punto de vista.

5 Puntos. 1,5 Horas






SIS. REP.	Escala:	FIRMA		EXPRE	SION (GRAFICA (IQ) DIBUJO INDUSTRIAL (II)		SERIE
	7:10				Nº:	J06		
	7.10				Realizado:	JMC		
Nombre:			INC			כוכ דדמו ו	IDN 4	
Apellidos:	n enge Aranemir ri						IPM	
Matrícula:		Бгиро	Fecha:	27.06.06			J1 1 1	




SIS. REP.	Escala:	FIRMA			SERIE	MOD	
*	1:1					Nº:	053
120'	1.1					Realizado:	JMC
Nombre:					כוכ בדכוו ו	IDN 4	
Apellidos:						IPM	
Matrícula:		Grupo	F	echa:		' '''	



E.T.S.I.I.M. – EXPRESION GRAFICA Ing. Q DIBUJO INDUSTRIAL I Ing.I

Dada la perspectiva axonométrica - isométrica de la pieza, dibujar en sistema europeo en una lámina A3, a escala 1:12 las vistas necesarias y suficientes para su definición. Acotar dichas vistas.

5 Puntos. 1,5 Horas



	SIS. REP.	Escala:	FIRM	A	EXPRESION GRAFICA (IQ) DIBUJO INDUSTRIAL (II)						SERIE
* R=1 1:12						N°:	EXG				
L	₩ K=1	K=1 1.12				FILZA Z			Realizado:	JMC	
	Nombre:			DNI				כוכ	CTOU	LIDNA	
	\pellidos:					MIC C	NDV	/ 1 1 —	F 1511 -	HPM	
M	atrícula:		Grupo	TFI	echa:	27.06.06		010		01 1 1	

