


ORDEÑO EN SALA (3)

Se mueve la vaca, no el ordeñador

- · Imprescindible en estabulación libre
- Mayor higiene. Separación zona de ordeño
- · Postura cómoda de trabajo
- Rendimientos elevados (según sala y nº uds)
- Posible control de producción


Necesidad de disponer de un local especial. Mayor coste



Sala de ordeño FLAT-BARN (2)

- Sistema muy sencillo
- Movimiento independiente de cada vaca
- Montaje muy simple
- Inversión no elevada. Permite aprovechar locales existentes
- · Rendimiento elevado
- · Aconsejable sea atendida por un sólo hombre

Ergonomía no totalmente correcta Exposición a coces y posibles caídas de animales



Salas TÁNDEM (2)



Salas TÁNDEM (3)

- · Ordeño individual
- · Rendimientos elevados
- · Limitado a rebaños de <80 vacas
- · Muy buen acceso a la ubre
 - · Sala cara
 - Mayor superficie construida por plaza de ordeño
 - · Mayor distancia entre ubres